

# URBANISMO Y ANÁLISIS DEL SITIO



COMO INAUGURACIÓN A LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR LA FALTA DE CIERTOS ELEMENTOS, EXPLICARÉ CADA UNO DE ELLOS, DANDO PASO AÍ AUNA SOLUCIÓN CONCEPTUAL A EL PROYECTO POR LO CÚAL PASO APROCEDER ALA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS .

EN LA 7ª. AV. PTE. SUR SE ENCUENTRA LA SECUNDARIA DEL ESTADO Y EN HORAS PICO SE CONVIERTE EN UN CAOS VIAL DEBIDO A LA FALTA DE SEÑALÉTICAS, Y PARA PERMITIR EL PASO A PEATONES.

LOS NUEVOS COMERCIOS INFORMALES DE VENTA DE GASOLINA DEL EXTRANJERO SIN CONTROL, CON LA CONSECUENCIA DE ALGUNA CATÁSTROFE.

FALTA DE GUARNICIONES, ANDADORES O BANQUETAS PEATONALES LOS CUALES PERMITEN AL PEATON SEGURIDADY EVITAR ACCIDENTES


FALTA DE ILUMINACIÓN.

FALTA DE SEÑALÉTICA.

FALTA DE SEMÁFORO COMO POSIBLE SOLUCIÓN PARA AGILIZAR EL TRÁFICO SOBRE LA 10ª. AV. PTE. SUR (OXXO)

FALTA DE FRANJAS O PASOS DE CEBRA EN LAS ESQUINAS Y ESCUELAS.

FALTA DE ACCESOS UNIVERSAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES



## SOLUCION CONCEPTUAL



COMO SOLUCION ALA PROBLEMÁTICA COLOCARÉ SEÑALÉTICAS EN LAS ZONAS INDICADAS EN COLOR ROJO LA CUALES FUERON COLOCADAS EN REFERENCIA A LA MODULACIÓN EN SIG SAG Y DISTANCIADAS EN SECUENCIA DE UNA RADIACIÓN CIRCULAR EN LOS EXTREMOS .

