

MEJORAMIENTO VIAL Y DE IMAGEN URBANA

EL ESPACIO DE OBSERVACIÓN DE PROBLEMÁTICA Y MEJORAMIENTO SERÁ PARTIENDO DE LA CALLE 11ª SUR PONIENTE Y CULMINANDO EN LA CALLE 5ª SUR PONIENTE

PAVIMENTOS:
*ASfalto (TIPO FLEXIBLE)
*DE ADQUIN EN ACABADO DE BANQUETAS

CALLE MAS REDUCIDA MIDE 20.80M
CALLE MAS ANCHA MIDE 19.46 M



OBSERVACIONES:

*NO CUENTA CON SUFICIENTES LUMINARIAS
*NO CUENTA CON BANQUETAS EN ZONAS ESPECIFICAS, Y DONDE SI SE ENCUENTRAN NO TIENE BUENA DISTRIBUCIÓN
*ALGUNAS CALLES NO TIENEN SEÑALAMIENTOS
*EXISTENCIA DE JARDINERAS QUE IMPIDEN EL BUEN PASO PEATONAL

MOBILIARIO URBANO:

LAS CALLES CUENTAN CON REGISTROS SANITARIOS, POSTES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, POSTES DE TELÉFONO, TOMA DE AGUA MUNICIPAL

BANQUETAS INEXISTENTES

PAVIMENTO ROTO

JARDINERAS BLOQUEANDO A PEATON

SE PUEDE OBSERVAR UNA DE LAS CALLES DENTRO DE ESTE LEVANTAMIENTO QUE NOS MUESTRA LA PROPUESTA DE DÓNDE DEBERÍA IR UNA BANQUETA QUE NO ESTÁ EXISTENTE DENTRO DE LA VIALIDAD.



LA LÁMINA ESTÁ MUY PESADA Y NO SE PUEDE SUBIR A PLATAFORMA, EQUIPO ZULI Y LUIS