



Jefe

Importancia de distribución de una granja porcina

Cuarentena y Aclimatación

Gestación

Verracos

Es considerada un sub-área de gestación debido a que los corrales deben estar aislados del área general de la granja como mínimo 500 metros.

Consisten básicamente en galerías rectangulares con dos líneas de jaulas para alojar individualmente a cada cerda para tener un estricto control desde la inseminación hasta su traslado al área de maternidad.

Las divisiones de los verracos deben ser 150 centímetros de altura para evitar que se salten las paredes en ocasiones termina en la muerte de un semental y también para evitar que se masturben.

Destete y Crecimiento

Las galerías deben ser bien ventiladas, con techos altos, áreas reforestadas, debido a las altas densidades de población.

Los pisos con un desnivel mínimo de 3% para evitar estancamiento y excesiva humedad.

Engorde

En las galerías de engorde es imprescindible una excelente ventilación, altura de los techos, comederos automáticos y disponibilidad permanente de agua fresca.

Life, made easier