


INSTALACIONES

ZOOTECNIA DE PORCINOS



MÉDICO
ROBERTO
SEDANO

REALIZADO POR: ROBERTO OROZCO HERNÁNDEZ

SEXTO CUATRIMESTRE
GRUPO A

INSTALACIONES PARA PRODUCCIÓN PORCINA

CORRALETAS MATERNIDAD



- Las medidas son de 2.10 - 2.40 metros de largo, incluyendo comedero y bebedero, de 55 - 80 centímetros de ancho para el espacio de la cerda, 90 centímetros o bien 1.30 metros de alto, y dos espacios laterales de 45 centímetros para los cerditos.



CORRALETAS MATERNIDAD



- El área de la cerda debe estar protegida para evitar el aplastamiento de los cerditos.

CORRALETAS MATERNIDAD



- El tiempo que estarán las cerdas en estas instalaciones va desde dos semanas antes del parto hasta que ocurra el destete.

INSTALACIONES PARA PRODUCCIÓN PORCINA

CRECIMIENTO Y DESARROLLO



- Esta etapa de los cerdos comprende desde los 60 a los 120 días. En este periodo los cerdos deben alcanzar un peso que va de 55 a 125 libras.



CRECIMIENTO Y DESARROLLO



- Se deben mantener en corrales encerrados o en confinamiento, ya que ocupan menos mano de obra y menos tiempo para engordarse que cuando se dejan en el patio o libres, en pastoreo.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO



- El requerimiento de espacio por animal de esta categoría es de 0.75 metros cuadrados, es decir que si tenemos unos 10 cerditos destetados, el espacio del corral será de 7.5 metros cuadrados.

INSTALACIONES PARA PRODUCCIÓN PORCINA

ENGORDE Y FINALIZACIÓN



- Esta etapa comprende desde los 121 hasta los 180 días, iniciando con un peso de 125 libras y finalizando con 180 - 200 libras, que es cuando están listos para ser enviados al matadero o bien sacrificarlos para la venta.



ENGORDE Y FINALIZACIÓN



- Los corrales para engorde deben disponer de un área reducida para evitar pérdidas de peso por exceso de movimiento.

ENGORDE Y FINALIZACIÓN



- El espacio por animal será de 1-1.4 metros cuadrados, es decir que los 10 cerditos de la etapa anterior deberán tener un corral de 14 metros cuadrados.

INSTALACIONES PARA PRODUCCIÓN PORCINA

EQUIPOS UTILIZADOS



- Comederos fijos
- Comederos móviles
- Bebederos fijos
- Bebederos móviles

Es conveniente que todas las instalaciones del corral o chiquero estén limpias y que sigan un programa de desinfección acorde a las necesidades de cada explotación:

TECHOS Y PISOS



- Los materiales que se pueden utilizar son los que estén al alcance de los productores (as) pudiendo ser de zinc, tejas, paja, palma, tablillas de madera.
- La altura de los techos en su parte más baja deberá ser de 1.80 – 2 metros, y en la parte más alta de 2 a 2.5 metros.



BIBLIOGRAFÍA

<https://agroempresario.com/publicacion/21229/instalaciones-y-equipos-en-la-crianza-de-cerdos/>