

Mapa de barreras urbanas: accesibilidad real vs. deseada


ACCESIBILIDAD REAL OBSERVADA

- Representa:
- Banquetas deterioradas y sin continuidad
- Jardineras mal ubicadas que obstruyen el paso
- Zonas con sombra natural (debajo de ciertos árboles)
- Falta de rampas (especialmente en esquinas)
- Acumulación de mesas y mobiliario de restaurantes sobre las banquetas
- Cruces peatonales mal señalizados (especialmente en la esquina de la Heladería Michoacana)
- Escalones sin alternativas accesibles

PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD DESEADA

- Incluye mejoras como:
- Rampas continuas en todas las esquinas
- Eliminación o reubicación de mobiliario comercial sobre las banquetas
- Señalética podotáctil para personas ciegas
- Nuevos árboles o pérgolas para sombra en zonas expuestas
- Banquetas niveladas, más anchas y sin obstáculos
- Cruces peatonales señalizados con pintura y semáforo en puntos clave

ANOTACIONES VISUALES



- ✗ = BARRERA FÍSICA (POSTE, ESCALÓN, BANQUETA ROTA)
- ⚠ = ÁREA DE ALTO RIESGO O DIFÍCIL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- 🌳 = ÁRBOL CON SOMBRA
- ☀ = ÁREA SIN SOMBRA
- 🚫 = PASO PEATONAL OBSTRUIDO

ANOTACIONES VISUALES



- ✓ = SOLUCIÓN PROPUESTA (RAMPA, MEJORA DE BANQUETA, SEÑALÉTICA)
- ♿ = RUTA ACCESIBLE
- 🌿 = NUEVA SOMBRA PROPUESTA
- ⚠️ = CRUCE SEGURO PROPUESTO

CONCLUSIÓN

- Durante la visita al Parque Central de Comitán, Chiapas, se identificaron múltiples barreras urbanas que obstaculizan el libre tránsito, especialmente para personas con discapacidad, adultos mayores y niños. Entre las más comunes se encuentran las banquetas deterioradas o discontinuas, la falta de rampas, y el uso inadecuado del espacio peatonal por parte de comercios, especialmente bajo los arcos donde las mesas de restaurantes invaden el paso.
- El conteo y observación durante 40 minutos evidenció también una falta de señalética peatonal adecuada, sobre todo en esquinas de alto tránsito como frente a la Heladería Michoacana, donde no hay guía para personas ciegas ni advertencias para el cruce seguro. Aunque se identificaron árboles que proporcionan sombra, esta cobertura no es uniforme y deja a muchas áreas expuestas al sol.
- Estas condiciones generan un entorno excluyente que limita la movilidad de personas con discapacidad visual o motriz, adultos mayores con dificultad para caminar, y padres de familia con carriolas. Incluso para un usuario sin limitaciones físicas, resulta incómodo moverse con fluidez por el cuadrante.
- Desde un enfoque de urbanismo táctico, algunas soluciones podrían implementarse de forma económica y temporal, como:
 - Pintado de pasos peatonales bien visibles
 - Instalación de rampas prefabricadas
 - Señalética accesible de bajo costo
 - Restricción temporal del uso de banquetas por parte de comercios
 - Colocación de lonas o estructuras ligeras para sombra
- Estas mejoras no sólo aumentan la accesibilidad, sino que también reflejan un enfoque de derechos urbanos que prioriza la inclusión y la dignidad de todas las personas al habitar el espacio público.

