

SANDRA GUADALUPE RUIZ MORALES


6^o cuatrimestre

INTRODUCCION AL URBANISMO Y ANALISIS DE SITIO

ORIBE CALDERON JORGE DAVID



LAMINA DE PRESETACION

26 DE MAYO DEL 2021



Proyecto Aurora

El proyecto tiene el propósito de resolver la problemática existente en la 11ª. Calle Sur Poniente comenzando el desarrollo en la esquina de la 7ª. Avenida Poniente Sur, pasando la 8ª. Avenida Poniente Sur mejor conocido como Boulevard de las Instalaciones de la Feria, la 9ª. Avenida Poniente Sur, 10ª. Avenida Poniente Sur (Oxxo), hasta el Boulevard 20 de noviembre / Avenida Lomas Verdes (Esquina CONALEP),



Esquinas a intervenir

Esquina de la 10ª avenida poniente sur (OXXO)



Principales problemáticas:
 Dificil acceso para peatones, al ser una Calle sin la interrupción de alguna banquetta
 Puede generarse accidentes automovilísticos
 Ya que no se tiene protección alguna.
 Falta de semáforos o señalamientos que Pongan orden en e transito vehicular y peatonal
 Falta de iluminación, lo cual es de vital Importancia al tratarse de una calle transitada por Vehículos.

Principales problemáticas:
 Es necesario mencionar que actualmente Esta calle se encuentra pavimentada, pero No cuenta con iluminación adecuada, además se trata de una calle que conduce hacia casas mas Al fondo por lo cual no contar con iluminación lo hace Peligroso tanto para vehículos como para peatones

Esquina de la 9ª avenida poniente sr



Se propone:
 Iluminación por medio de faroles de poste, podemos encontrar una referencia de este tipo en las calles del centro de la ciudad, además se propone una serie de arboles en fila con un propósito estético y dar sombra a los peatones que se encuentran caminado por la calle ofreciendo un recorrido mas agradable

Se propone:
 Una pequeña jardinera a lo Largo de la 11ª calle, donde se tengan dobles Sentidos y el ancho de la calle lo permita, dicha Jardinera actuara como división para los autos que Circulan en diferentes sentidos, dando un mayor Orden y seguridad. Además de colocar iluminación Por medio de farolas dobles colocadas En la misma línea de la jardinera para una mejor visión En ambos sentidos de la calle.
 Semáforos que ayuden con dicho orden De circulación
 Banquetas peatonales y señalamientos para la seguridad de las personas que transitan Por esas calles, cabe destacar que las banquetas tendrán el diseño de rampa necesario para personas Con capacidades diferentes



Esquina de la 8ª avenida poniente sur (boulevard)



Principales problemáticas:
Nuevamente no se tiene un acceso
Para peatones de forma adecuado, poniendo
En potencial peligro a las personas que
Transitan por estas calles, las cuales cabe
Destacar son bastante concurridas.
Además no se tiene un orden vehicular por lo
Cual los autos pueden circular sin precaución

Esquina de la 7ª avenida poniente sur



Se propone:
La colocación de andadores que den
Mas seguridad a los peatones. Además
De semáforos para un mayor orden
En el transito vehicular, además del uso de
Señalamiento fotoluminiscente en forma
de flechas a lo largo del borde del andador

Principales problemáticas:
Es importante destacar que en la actualidad esta zona
Cuanta con corredores o banquetas para el uso peatonal
Pero al tratarse de un cruce de calles bastante
Considerable, no cuenta con sendas peatonales para
Ayudar al cruce adecuado de las calles.



Se propone:
La señalización de las
sendas peatonales para un
Mayor seguridad al cruzar
Las calles, evitando así accidentes.