

# MEJORAMIENTO VIAL Y DE IMAGEN URBANA

EL ESPACIO DE OBSERVACIÓN DE PROBLEMÁTICA Y MEJORAMIENTO SERÁ PARTIENDO DE LA CALLE 11ª SUR PONIENTE Y CULMINANDO EN LA CALLE 5ª SUR PONIENTE



**PAVIMENTOS:**  
 \*ASFALTO (TIPO FLEXIBLE)  
 \*DE ADOPQUIN EN ACABADO DE BANQUETAS

CALLE MÁS REDUCIDA MIDE 10,80M  
 CALLE MÁS ANCHA MIDE 19,46 M




**OBSERVACIONES:**

- \*NO CUENTA CON SUFICIENTES LUMINARIAS
- \*NO CUENTA CON BANQUETAS EN ZONAS ESPECÍFICAS Y DONDE SI SE ENCUENTRAN NO TIENE BUENA DISTRIBUCIÓN
- \*ALGUNAS CALLES NO TIENEN SEÑALAMIENTOS
- \*EXISTENCIA DE JARDINERAS QUE IMPIDEN EL BUEN PASO PEATONAL

**MOBILIARIO URBANO:**

LAS CALLES CUENTAN CON REGISTROS SANITARIOS, POSTES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, POSTES DE TELÉFONO, TOMA DE AGUA MUNICIPAL.

ZULI Y LUIS



JARDINERAS BLOQUEANDO A PEATON

JARDINERAS BLOQUEANDO A PEATON



SE PUEDE OBSERVAR UNA DE LAS CALLES DENTRO DE ESTE LEVANTAMIENTO QUE NOS MUESTRA LA PROPUESTA DE DONDE DEBERÍA IR UNA BANQUETA QUE NO ESTÁ EXISTENTE DENTRO DE LA VIAJIDAD.

**OBSERVACIÓN:**  
 SE PROPONE REMODELACIÓN CON INTERVENCIÓN EN VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, CRECIENDO ESPACIOS DE PEATON.



SE PUEDE OBSERVAR QUE SE ENCUENTRA ALCANTARILLA DE PASO DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES EL CUAL VAN DE LADO IZQUIERDO CON CRUCE AL CENTRO DE CALLE (NOMBRE DE CALLE O REFERENCIA)



SE PUEDEN ENCONTRAR LOS REGISTROS SANITARIOS A CENTRO DE CALLE ASÍ COMO REGISTROS DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO REGISTROS DE TELMEX.



- ES NECESARIO AGREGAR BANQUETAS
- EXISTE LOCAL COMERCIAL DE ALIMENTOS
- EXISTE LOCAL COMERCIAL
- SEMAFORO
- CUENTA CON LUMINARIA

ACERCAMIENTO PARA OBSERVAR SEÑALIZACIONES

PROYECTO POR:  
 ARQ. ZULIBETH VAZQUEZ NOBREGA  
 ARQ. LUIS EDUARDO GUILLEN MELGARI