



Nombre de alumno: Garcia Arias Carlos Fabritzio

Nombre del profesor: MVZ. Gonzalo Rodriguez Rodriguez

Nombre del trabajo: Cuadro Sinoptico

Materia: Zootecnia de porcinos

Grado: 6

Grupo: B

INSTALACIONES PORCINAS

Factores a considerar en la construcción de instalaciones.

- Ubicación
- Clima
- Sistema de explotación
- Manejo de los desechos
- Higiene
- Orientación correcta
- Provisión de agua

Espacios requeridos por los cerdos

Es el espacio o área mínima que debe proveerse a los animales alojados en sistemas estabulados, la cual corresponde a la superficie necesaria para ejercer sus funciones vitales así como la comodidad y confort de estos.

El espacio vital va en correspondencia a la edad, tamaño, peso, categoría y función productiva dentro de la manda, fluctuando desde 0.15m² en lechones de inicio hasta 10m² para verracos en corrales donde se realizan las montas.

Materiales para la instalación

• **Pisos:** el piso de los corrales debe de tener pendientes entre el 3 a 5% para facilitar el drenaje de agua en los constantes lavados y desinfecciones, con revestimiento preferiblemente de cemento con espesor de 7 a 10cm y acabado con capa fina.

• **Paredes:** las paredes deben permitir la circulación de aire de la instalación para eliminar acumulaciones de gases dentro de estas y permitir el confort de los animales alojados, así como fáciles de limpiar y que permitan la visualización entre corrales.

Equipos

- Calefacción en Lechones
- Comederos
- Bebederos
- Mangas de Carga

INSTALACIONES PORCINAS

Área de gestación/semental.

- **Periodo de Gestación:**
Las cerdas gestantes deben ser trasladadas a instalaciones denominadas «áreas de gestación».

El número ordinal representa la semana de gestación, por lo que el agrupamiento lo haremos con las cerdas que comienzan su 5° semana de gestación, este sistema también permite hacer una Enfermería.

Área de Maternidad.

Instalaciones de maternidad:
Las instalaciones de maternidad es donde se alojan las cerdas pre parto y durante todo el periodo de lactancia el cual puede ser desde los 21 hasta los 28 días.

Esquema de maternidad:
Las medidas recomendadas para una cuna de maternidad es de 180 cm por 240 cm, esto incluye la jaula de la cerda y el área de los lechones.