EUDS Mi Universidad Resumen de las generalidades de la

Yahir Franco Cristiani Vázquez

Cuarto parcial

Terapéutica Farmacológica

Dra. Karen Paola Morales Morales

Medicina Humana

Cuarto semestre, grupo C

Comitán de Domínguez, Chiapas a 29 de junio del 2025

tomografía

DE TOMOGRAFIA DE GENVERALIDADES * 175UMEN

I MAGENOLOGIA

Definición o Conocida también como TAC, la cual es Una tecnica de diagnostico por imagen que emple a rayos x para la generación de imagnes detalladas del werpo. A diferencia de lo que son los radiognations Convencionales. La TAC llega a generar imagenes, en cortes tronsversales, lo que permite en los medicos Visualizor y valoror aquellas estructuras internas con mayor claridad y detalle. bracia a este estudio de imagen es posible e) llegar a obtener con mayor facilidad imagenes bridimencionales 30 de esemplo, Cerebro, Corazón 0 del sistema musculo-esqueletico, o imagenes de cuerpo entero. Representaciones 6 Volumen o de superficies @ Imagenes Olan selección O Supresión de fesidos etc..

Obsetivo: Uno de los obsetivos principales parala adquisición de TC es medir la transmición de los rayos x en los pacientes, generando un gran numero de proyecciones disponibles. Obteniolas mediante la acción combinadas del tubo de rayos x rotanda al rededor del paciente por los estemas de detección, con los que cuentan alvededor del arco detector. Generalmente de unos 8000 a 1000 elomentos.

Unidades Hounsfield

Es una escala utilizada en TC para medir aquella densidad de los tesidos.

El aire: en su definición cuenta con un valor

teorico de -1000. UH

El agua: en su definición cuenta con un valor de OUH "el incremento de UH se asocia con o.1 % del coeficiente de atenuación inicial relativo al del agua.

El tesido adiposo : En su definición cuentos con Valores inferiores a 0 a -80 a -100 UH

Pulmon en un rango de -950 a 600 UH

Tesidos blandos : Sus valores se encuentran entre 20 a 70 UH

Hueso compacto o su valores se encuentran entre mayores a 1000 UH

El Cantry y la camilla

En la parte interna del gontri se encuentra un equipo de Tc que se encuentram todas los dispositivos los cuales se emplean para el registro de los perfiles de trosmisión del paciente. El el coso del tuvo de rayos x, en consunto con el detector, el generador de alta tensión para el tubo del sistema de adquisición de datos, el colimador i los filtros de forma: Todos estos elementos giran solidamente con el soporte.

Principios basicas

Rayos X : Se ultilizan para generar imagenes. En donde se emplea mediante una maquina que giro alrededor del paciente, los cuales los rayos x pueden atrovezar el cerebro.

Detectores o los detectores se encuentran ubicadas en el bado opiesta del tubo de tayos X. midiendo la contidad de radicación que atravie-San el cuerpo.

Computadora à Es aquella que procesa la información de los detectores para la creación de imagenes en 20 7 30

Cortes à En la imagen se muestra un corte transversal del averpo, como si extrurera rebanado a travez de el.

Contraste: En algunes casos se utilizar un material de contraste "Usualmente el empleo de 1000.

- Para mesoror la visualización
 - @ En Siertas estructuras
 - Losnyunce cocol o
 - o residos

Generalidades

Clama funciona?

- laso I à El px se colora en una mesa que se desliza dentro de un escaner en forma de rosquilla.
- Paso 2º Un haz de rayos x gira alrededor del Px emitiendo haces de radiación atravez del cuerpo.
 - Paso 3 ° hos detectores captan los rayos x que logran atrovesor el cuerpo, midiendo la contidad de radicación absorbida por diferentes tesidos.
 - Paso 4 °, Una computadora procesa las senates de los detectores y crea imagenes transversales del cuerpo, como rebonada de Pan.
 - paso so Estas imagenes se preden combiar para formar vistas tridimensionales del area examinada

Densidad

- @ Hiperdenso: Blanco
- o tsodenso: Gms
- @Hipodenso: Negro

- Aire: tiende a aparecer negro en la imagen la que no describe nada de radiación
- A Grasa : fiene una densidad basa y aparece como un grus oscuro
- tienen una densidad media y apareen como tonos groses intermedios.
- Hueso o fiene una alta densidad y aparece blanco en la imagen, ya que absorbe la mayor parte de radiación.
- Metal: tambren aparece blanco 1 con alta deus i dad de la imagen.

Ventanas en TC

Son assistes en las escalas de graces que Permiten visualizar las mesares estructuras dentro de un rango de desidades

Our esemplo muy claro seria la ventana Osea que permite resaltar los huesas mientras que la ventana de tesidos blandas permite visualizar mesor les musculos y en otros cesas los organos.