

Características de bodega en explotación porcina

Dimensiones y distribuciones

Bodegas de 1.2 a 1.5 metros

Altura de 4 y 5 metros

Buena ventilación para eviatr humedad

Buena iluminación

uso controlado de productos contra plagas químicos para proteger los insumos

Ubicación y accesibilidad para transporte

Separado de otras instalaciones y con buen sistema de drenaje

Materiales resistentes.

Techo de tejas metálicas o paneles de aislamiento.

Piso debe ser de hormigón reforzado, liso y antideslizante

Mantener siempre en cuenta el drenaje

Bioseguridad y control de acceso

Limpieza y desinfección regulares

Áreas de cuarentena

Control estricto de acceso al personal autorizado