

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



Nombre: Alexis de Jesus Sánchez López

Cuatrimestre: octavo

Grupo: A

Tema: ...



**DISEÑO DE UN
“CENTRO DE
REHABILITACIÓN
FÍSICA” PARA LA
POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD
MOTRIZ DE LA
CIUDAD DE
OCOSINGO, CHIAPAS,
DEL PERIODO 2020-
2021**



Los datos del Inge del 2020 indican que la población con discapacidad motriz en Chiapas

El del 20.33 % del total de la población, tiene alguna discapacidad

Con un total de 136 292



Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, Ocosingo es la ciudad más grande del estado de Chiapas, por lo tanto, en proporción a su territorio podemos deducir que tiene un alto índice de personas con discapacidad.





Fuente: Municipio de Ocosingo, Chiapas (Wikipedia)

Instituciones que atienden a personas con discapacidad son:



- actualmente no cuentan con las condiciones y espacios adecuados para atender a esta población, por lo tanto no existe una atención adecuada para las personas con discapacidad

Dentro de los problemas mas comunes presentes en las instalaciones del DIF se encuentran



Fuente: elaboración propia

Los actuales espacios del DIF están adaptados para atender a esta población, los cuales tiene una mala distribución y dimensionamiento.

TALLERES DE:

- PINTURA
- MANUALIDADES
- MUSICA Y DANZA
- CONSULROTIOS DE ANALISIS




POBLACION AFECTADA

Es principalmente las personas de bajos recursos, ya que la mayor parte de la población de Ocosingo, son pertenecientes a comunidades por lo tanto la mayoría no podrá estar realizando continuamente los viajes otras partes del estado.



Fuente: comunidades de Ocosingo (google imágenes)


Objetivos generales y específicos



Datos del emplazamiento


Localización

El predio se localiza en el barrio Guadalupe en entre las calles primera ote. Sur 157 y quinta sur ote,. Como referencia enfrente de la ganadera o del antiques.



Descripción de proyecto

- Las dimensiones son de 63.11 m en los lados más largos (este, oeste) y en los más cortos de 35.6 m (norte, sur).



- Tipo de suelo predominante es la Lutita
- Vegetación
- Vialidad
- Energía eléctrica
- Contextos cercana

Probabilidad

Debido a la alta corrupción a nivel nacional, estatal y municipal, y la falta de administración, gestión y organización del DIF, no existen centros de rehabilitación con todo los áreas requeridas para la recuperación del minusválido.

Conceptualización

- La fachada del edificio es conceptualizada a partir del símbolo internacional de discapacidad, las características a retomar será, las ruedas de la silla, si este se parte, quedarán arcos curvados que tendrán como significado, flexibilidad dando sentido a si a la facilidad de acceso a cualquier persona a las diversas zonas de centro de rehabilitación.



Orden de las zonas con las que contara el centro de rehabilitación:

- Accesos (3)
- Sala de recepción (con baño y barra de servicio)
- La zona administrativa (dirección, oficinas)
- Los consultorios
- Zonas de terapia (mecanoterapia, hidroterapia, electro terapia)
- Zona farmacéutica
- Talleres ocupacionales (adultos y niños)
- Laboratorios
- Zona de servicios (bodegas de limpieza y deposito de desechos)
- Salas de juntas
- Estación para enfermeras
- Áreas libres (como las zonas verdes, y parqueo)

Justificación

- La **discriminación** es una de las prácticas de todos los días, que intenta etiquetar, distanciar y clasificar a una persona o grupo de ellas.
- Además de no contar con los **servicio de rehabilitación** adecuados en los centros de atención existentes como es el **DIF** y el **IMSS**
- Se **pretende ayudar** a este grupo de la población con el **diseño** de un centro de rehabilitación **integral** puedan disfrutar de sus **derechos** como ciudadanos mexicanos a una **atención medica digna, equitativa e inclusiva**, en el cual puedan tener **acceso sin dificultad** a todos las zonas para su rehabilitación de acuerdo a su condición, **sin impedimentos por razones arquitectónicas** como en la mayoría de los casos, **facilitándoles** de esta manera **la vida en todo sentido**, haciendo sentirles que son **importantes** **umentando** así su autoestima o por tanto su **felicidad**.
- La razón del por qué indagar sobre este tema es, por el sentido de hermandad, de poder ayudar al que más lo necesita sin distinción de raza, credo, ideología o condición

Definiciones

Para adentrarse en la realidad que viven las personas con capacidades diferentes, es necesario que tengamos muy claros los conceptos que existen y la diferencia que hay entre ellos, pudiendo así tomar conciencia de las necesidades que tiene cada uno de estos grupos.

Centro de rehabilitación física

- ...es una institución especializada en la que a través de un equipo multidisciplinario se trabaja para contribuir al incremento funcional de las personas con discapacidad transitoria o permanente de mediana a severa complejidad, favoreciendo su inserción en el medio familiar y en la comunidad. (Britos, 2013).

Barreras arquitectónicas

- ...debe entenderse todo obstáculo que entorpezca, impida o simplemente dificulte a las personas con discapacidad (o de la tercera edad) su libre desplazamiento en lugares de uso público, sean éstos espacios exteriores o interiores, o bien, que obstaculicen el uso de servicios comunitarios, como aquellos que hemos mencionado más arriba (Agudelo, J. 2013).

Proyectos antes construidos

- Britos nos presenta los componentes de un centro de rehabilitación basándose en el ya construido , llamado cerema en Maldonado Uruguay .

- Acceso
- Hall (transición entre el interior y exterior)
- recepción, sala de espera y baño público
- Administración
- Comedor

Área de diagnóstico

- Consultorios
- Enfermería

Área de tratamiento

Área seca para las terapias físicas

- Espacio para electroterapia y termoterapia.
- Gimnasio: destinado a mecanoterapia, cinesiterapia, y reeducación funcional
- Talleres de terapia ocupacional
- Área húmeda destinada a hidroterapia
 - Piscina
 - hidro cinesiterapia

The image is a collage. The top half features a semi-transparent olive-green overlay with the word "Gracias" in white. Behind this overlay, a group of five people is seen in a meeting, sitting around a table and gesturing. The bottom half of the image shows a modern building under construction, with a glass facade and a brick structure. The background of the entire image is a bright, sunny outdoor scene with a clear sky and some greenery.

Gracias