

LAMINA PROBLEMÁTICA



- Lic. Arquitectura
- 7to cuatrimestre
- Rudy Guillén Pohlenz
- VICTOR MANUEL SANTIAGO GUILLEN
- DISEÑO ARQUITECTONICO V

24/09/2021

REGENERACION DE ESPACIO PUBLICO, PROBLEMATICAS



11A CALLE SUR PONIENTE



EN LA 11A CALLE SUR PTE, HAY DETERIORO DE LA CALLE (BACHES), ESTOS DETERIOROS PUEDEN GENERAR ACCIDENTES O DAÑOS A LOS VEHICULOS.

UNA PROBLEMÁTICA EXISTENTE ES LA FALTA DE SEGUIMIENTO DE LA CICLOVIA YA QUE YA HAY UN CIRCUITO EXISTENTE COMO ES EN EL CASO DEL EJE VIAL, LO CUAL PONE EN RIESGO A CICLISTAS AL NO HABER UNA ÁREA ESPECIAL QUE SEA RESPETADA POR LOS AUTOMOVILISTAS.



DEBIDO A LA FALTA DE SEÑALAMIENTOS Y LA FALTA DE SEMAFOROS EL FLUJO VEHICULAR SE VE OBSTRUIDO Y DESORDENADO

SE ENCUENTRAN ZONAS DESPERDICIADAS, LAS CUALES SON USADAS COMO BASUREROS Y EN EPOCAS DE LLUVIA ESTAS SE VUELVEN TOTALMENTE INSERBIBLES SIENDO FANGOSAS E IMPOSIBILITA EL PASO PEATONAL



EN LA 11A CALLE SUR PONIENTE SE ENCUENTRAN ESCUELAS, LAS CUALES EN HORARIOS DE SALIDA SE AGLOMERA EL ALUMNADO Y SE VEN OBLIGADOS A CRUZAR LA CALLE DE UNA MANERA EN QUE ARRIESGAN SU INTEGRIDAD

EN ESTA ÁREA CONTAMOS CON UN GRAN PREDIO QUE SE PUEDE UTILIZAR DE UNA MANERA MÁS ÓPTIMA EN LA CUAL SE PODRÁ BENEFICIAR LA POBLACION



SE PUEDE APRECIAR QUE A LO LARGO DE TODA LA 11A CALLE SUR PONIENTE NO HAY UNA ILUMINACION ADECUADA LA CUAL SEA DE USO PÚBLICO

ENTRE LA CALLE ALMENDROS BUGAMBILIAS Y LA 11A CALLE SUR PONIENTE SE ENCUENTRA UN PREDIO VALDIDO POR DONDE PASA UN CUERPO DE AGUA EL CUAL CUANDO LLUEVE EL NIVEL SUBE Y AFECTA VIVIENDAS ALEDAÑAS.

