


USO DE SUELO



- 1., USO HA HABITACIONAL
- 2., USO DE SERVICIO
- 3., USO DE COMERCIO



PROBLEMATICA

- 1.- POCA LUMINARIA EXISTENTE EN TODA LA CALLE.
- 2.- NO EXISTE MUCHO ESPACIO EN BANQUETAS.
- 3.- NO EXISTE ANDADORES PARA EL PETATON.
- 4.- NO EXISTE PARADA PARA TRANSPORTES.

INFRAESTRUCTURA ACTUAL



1.-POSTES DE LUZ



2.-PAVIMENTOS



3.-SEÑALISACIONES



4.- ALCANTARILLADO



NOTA: LA AVENIDA NO CUENTA CON MOBILIARIO URBANO



SECCIONES DE VIALIDADES

SECCION 1

SECCION 2

SECCION 3



NOTA: LÑA AVENIDA NO CUENTA CON PREVENTIVAS

SECCION 1

TERMINO RUTA DE TRANSPORTE


SIMBOLOGIA



SENTIDOS

● RUTA DE TRANSPORTE
● UBICACION DE SEMAFOROS

VIALIDADES ACTUALES



SECCION 2


NOMBRE DE CALLES

DIMENCIONES DE CALE



INICIO RUTA DE TRANSPORTE

SECCION 3



● POSTES DE TELMEX



● POSTES DE LUZ HABITACIONAL