Nombre del Alumno: Meylin del Rocío Velázquez Rodríguez.

Parcial: II.

Nombre de la Materia: Administración y evaluación de los servicios de enfermería.

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello Gálvez.

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 9no.

Infraestructura Clinica UDS

Consultorio 1

- *1 vascula RN*
- *1 vascula de adulto*
- *1 carro de curación*
- *1 vitrina*
- *1 cama*
- *1 lampara de chicote*
- *1 charola de mayo*

Consultorio 2

- *1 cama*
- *1 carro de curación*
- *1 vascula RN*
- *1 lampara de chicote*
- *2 vasculas de adulto*
- *2 vitrinas*

Estación de camillas

- *1camilla*
- *1 silla de ruedas*

Cuarción

- *1 cama*
- *1 carro de curación*
- *2 vitrinas*
- *1 tripie*
- *1 vascula RN*

Urgencias

- *1 carro rojo*
- *1 aspirador*
- *1 negatoscopio*
- *2 tripies*
- *2 camas*

Hospitalización

- *1 cama con tripie*
- *3 camas*
- *4 lamparas de chicote*
- *3 tripies*
- *2 negatoscopio*
- *2 mesas de puente*
- *3 charolas de mayo*

Labor de parto

- *1 lampara*
- *1 tripie*
- *1 vascula RN*
- *1 carro de curacion*
- *3 cunas*

Sala de choque

- *1 charola de mayo*
- *1 lampara*
- *1 vascula RN*
- *1 carro de curación*
- *1 mesa de riñon*
- *1 cama con pierneras*
- *1 tripie*
- *8 contactos comunes*

Transfer

- *1 camilla*

CEYE

- *1 mesa*
- *2 estantes*

Recuperación Qx

- *1 cama con tripie*
- *1 tripie*
- *1 lampara de chicote*

Quirofano

- *1 mesa de riñon*
- *1 tripie*
- *1 charola de mayo*
- *1 cama*
- *1 carro de curación*
- *1 carro rojo*
- *3 tomas de oxigeno*
- *3 tomas de aire*
- *2 frascos de aspiración*
- *1 lampara empotrada*
- *toma de corriente (verde)*
- *tama de planta (rojo)*
- *3 placas de corriente}*
- *6 contactos comunes*
- *1 termostato*

Pasillo

- *1 tarja*
- *1 dispensador de jabon*

Vestidores

- *1 baño c/u*

Anfiteatro

- *2 mesas de exploración*
- *2 lamparas de exploración 1 carro de curación*

Laboratorio

- *4 mesas de exploración*
- *1 bodega*

Central de enfermería

- *1 silla*