



USC

Mi Universidad

Nombre del tema : Trabajo de campo

Parcial : 2

Nombre de la Materia: Taller de urbanismo

Nombre del profesor: Maria Fernanda Montserrat Campos Roman

Nombre de la Licenciatura: Arquitectura

Nombre de los integrantes:

Yessica Hernandez Zuñiga

Jose Lisandro Lopez Alfaro

Joaquin Betony Zapete Morales

Frida Lizbeth Resendiz Salazar

Cuatrimestre: 8vo

PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO



TERRACERIA

Observamos una calle sin asfaltar, la cual no esta acondicionada con cemento o asfalto, esto nos permite observar las condiciones del suelo y su inestabilidad.

PENDIENTE PELIGROSA

Observamos una calle con una pendiente peligrosa, la cual en temporadas de lluvia, es propensa a provocar accidentes, por lo cual recomiendan circular con mucha precaucion.



VIVIENDA CERCA DE ZONA DE RIESGO

Pudimos observar que las viviendas que se encuentran en una zona baja, y son afectadas por las inundaciones, cuentan con un alcantarillado en la parte de su acceso, lo cual las personas afectadas obtaron ponerlas, para poder disminuir el riesgo de inundacion.

VIVIENDA EN ZONA DE RIESGO

Tambien logramos observar, que la consecuencia de las inundaciona y lluvias, es que genera humedad, filtraciones, lo cual a la larga nos va a generar problemas en las viviendas, tales como asentamientos y deterioros de las viviendas.



Se identifico que el 53.33% de los habitantes que viven en una zona baja son concientes que se ubican en una zona de riesgo, mientras que el 46.66% de los habitantes no reconocen esta condicion.

Gracias a esta recoleccion de datos, podemos concientizar y reforzar las medidas de prevencion para garantizarlas seguridad de los habitantes

**ARQUITECTURA
8VO**

TALLER DE URBANISMO
TRABAJO DE CAMPO

INTEGRANTES:

YESSICA HERNANDEZ ZUÑIGA
FRIDA LIZBETH RESENDIZ SALAZAR
JOSE LISANDRO LOPEZ ALFARO
JOAQUIN BETONY ZAPETE MORALES