

# MAPA COMPARATIVO

## ZONA 3

### ACCESIBILIDAD REAL OBSERVADA

- Banquetas en malas condiciones a falta de mantenimiento.
- Falta de rampas para personas con discapacidad.
- No consideran a todo tipo de usuarios para la fácil movilidad de estos mismos.
- Obstrucción de banquetas, invadidas por fachadas, puestos y postes.
- Falta de vegetación, lo cual provoca que en puntos específicos del día haya demasiado calor y nula sombra.
- Banquetas hechas de materiales inadecuados las cuales no dejan que las personas tengan una movilidad segura.

### PROPUESTAS DE ACCESIBILIDAD DESEADA

- Añadir rampas, replanteo de banquetas para dar una mejor movilidad a todo tipo de usuario.
- Añadir un plan de vegetación para hacer mas fresco el lugar y cuente con mejor sombra.
- Crear espacios intermedios de descanso para los usuarios.
- Hacer que el lugar sea apto para todos los usos de suelos que hay en la zona.