

NOMBRE:

JOSE GABRIEL MERIDA NAJERA

DOCENTE:

Lic. Fernanda Campos

MATERIA:

Bitácora urbana

CUATRIMESTRE:

6

FECHA:


25/05/2025

En esta imagen se ve la problemática de lo reducido que son las banquetas en la zona central de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Vemos a una persona con capacidades diferentes tener que ir en la calle porque el espacio en la banqueta no es suficiente y no es apto para el paso, este tipo de problemáticas son muy comunes en la ciudad de Comitán porque los espacios son muy reducidos en las banquetas, donde logramos ver que la banqueta tiene aproximadamente de ancho 1.00mts, este espacio tendría que tener por lo menos 1.20mts para el paso libre de las personas.



Se considera una zona urbana por el gran flujo de personas que trascurren en esta zona, ya sea para trabajar, hacer tramites, simplemente por estar de paso o conociendo la ciudad, podríamos considerar que es un tipo de traza urbana damero en la zona centro de Comitán, porque en un punto llega ser una traza urbana mas descontrolada sin seguir un eje teniendo un crecimiento descontrolado.



Como logramos observar en las imágenes Comitán tiene problemas en el crecimiento y su organización porque hay muchas zonas donde los usuarios llegan a correr riesgos ya que no estaba planeada para tener este tipo de crecimientos, ya que no logra tener la funcionalidad que se le dio, como vemos la banqueta mide aproximadamente 0.70mts que esto da para el paso de solo un usuario y crea un peligro constante por algún accidente con los autos que pasan por la calle, en esta zona no lograrían pasar cómodamente y como se debe 2 usuarios y crea un gran riesgo para la sociedad.

La ciudad de Comitán no tiene como tal un eje de crecimiento, en sus inicios tenia una gran parte colonial donde todo se concentraba en la zona centro donde se ubica la iglesia central, pero con el paso del tiempo y el crecimiento de la población descontrolada observamos que pierde su eje central, causando que la ciudad tenga una expansión mayor a ciertos lugares, donde no logran llegar todos los servicios, como son luz, drenaje, agua, entre otros.

Logramos observar como muchos usuarios tienen que rodear algunas zonas para poder pasar, ya que estas zonas no fueron planeadas y vemos como hay postes de luz, con cosas expuestas que pueden dañar a algún usuario, en la parte del Mercado primero de Mayo observamos a vendedores acomodados en la banqueta y reduciendo los espacios haciendo que estos sean mas incomodos



para los usuarios y llegando a que estos mismos caminen por la calle.